



MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2021 - 2024



COMISARIADO EJIDAL NARANJITO DE COPAL MPIO. EL NAYAR, NAYARIT CLAVE 11-005-001

Jesús María, Nayarit a 27 de Julio 20 22

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Christian Taver Gonzalez
Puesto: Supervisor de obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Naranjito de Copal

El (los) día(s): 27 de Julio del 2022

Descripción del vehículo oficial Placas No.:

Para desempeñar actividades de: Supervisión de obra

Siendo su salida el día 27 y su retorno el día 27 del mismo mes de 20 22.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos [checked], transporte Público, Combustible, Casetas

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 200.00

Doscientos Cuarenta Pesos /100 M.N.

Tipo de transporte, Terrestre [checked], Aéreo, Otro



Autoriza Comisión: Aprueba OBRAS PÚBLICAS H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2021-2024
Jefe inmediato del comisionado

Vo.Bo. de la Comisión TRESORERIA H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
C.P.A. Emilio González Valles Tesorero Municipal

Autorización Financiera: PRESIDENCIA MUNICIPAL H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
C. Eugenio Álvarez Gómez Presidente Municipal



H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2021 - 2024

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
ACCIONES QUE TRANSFORMAN



INFORME DE RESULTADOS DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: *Cristhian Torres González*

PUESTO DEL COMISIONADO: *Supervisor de obra*

COMISIÓN REALIZADA A LA LOCALIDAD DE: *Naranito de Copac*

EL (LOS) DIA (S): *27 de Julio del 2022*

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: *Supervisión de obra*

RESULTADOS DE LA COMISIÓN: *Se realizó y verificó el cumplimiento de los trabajos relacionados a la obra denominada "REHABILITACION DE CAMINO BARBACODERO AHUAPAN - NARANITO DE COPAC."*



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Arq. Cristhian Torres González

Supervisor de obra

Vo. Bo Jefe Inmediato

Arq. Héctor Manuel Sandoval Rodríguez

Coordinador de Supervisores

