



MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2021 - 2024



JUEZ AUXILIAR LINDAVISTA PERIODO 2021-2024

Jesús María, Nayarit a 07 de Mayo 2023.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Gilberto Ramos Jimenez
Puesto: Supervisor de Obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Linda Vista
El (los) día(s): 07 de Mayo 2023
Descripción del vehículo oficial: L200 Mitsubishi Placas No.: PF 02605
Para desempeñar actividades de: Levantamiento Proyecto Linda Vista
Siendo su salida el día 07 y su retorno el día 07 del mismo mes de 2023.

QUE TRANSFORMAN

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos [checked], transporte Público [unchecked], Combustible [checked], Casetas [checked]

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 2401270 = 5000000 (Quinientos Diez Mil 200 /100 M.N.)

Tipo de transporte Terrestre [checked], Aéreo [unchecked], Otro [unchecked]



Autoriza Comisión: Aprueba

Jefe inmediato del comisionado

Vo.Bo. de la Comisión

C.P.A. Emilio González Valles Tesorero Municipal

Autorización Financiera :

C. Eugenio Álvarez Gómez Presidente Municipal



H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2021 - 2024

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR ACCIONES QUE TRANSFORMAN

ACCIONES QUE TRANSFORMAN

INFORME DE RESULTADOS DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. GILBERTO RAMOS JIMENEZ

PUESTO DEL COMISIONADO: SUPERVISOR DE OBRA

COMISIÓN REALIZADA A LA LOCALIDAD DE: LINDA VISTA.

EL (LOS) DIA (S): 07 DE MAYO

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: LEVANTAMIENTO PARA PROYECTO.

RESULTADOS DE LA COMISIÓN: SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO PARA LA REALIZACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA.



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

[Handwritten signature of Gilberto Ramos Jimenez]

Nombre: ING. GILBERTO RAMOS JIMENEZ

Puesto: SUPERVISOR DE OBRA



Vo. Bo jefe Inmediato

[Handwritten signature of Christian Maldonado Jimenez]

Nombre: CHRISTIAN MALDONADO JIMENEZ

Puesto: CORDINADOR DE SUPERVICION