

H. XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
UNIDOS MOVIENDO AL NAYAR



EL NAYAR

Numero de oficio: DOP-253/2016
ASUNTO: Se le asigna comisión.
Tepic, Nayarit a 08 de Diciembre 2016

Nombre: Arq. Víctor M. Ortiz Alvarado.
Puesto: Supervisor de Obra
P R E S E N T E.

Sírvase trasladar a: Jesus María.

El (los) día(s): 09 de Diciembre de 2016

Descripción del vehículo oficial _____

Placas No.: _____

Para desempeñar actividades de: Supervisión de Obra Ampliación en Hospital Regional.

Siendo su salida el día 09 de Diciembre y su retorno el día 09 de Diciembre del 2016.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos \$150.00, Transporte Terrestre \$0.00, Combustible Lts.,

Casetas \$0.00, 1 día (s) de viático (s) por un importe de \$150.00

(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Tipo de transporte: Terrestre , Aéreo , Otro .



Sello y fecha de la comisión

OROMAPAS

H. XXV AYUNTAMIENTO
EL NAYAR

Autorización Financiera :



C. Octavio López de la Cruz

PRESIDENCIA

H. XXV AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR

2014 - 2017

Autoriza Comisión:
Aprueba

Vo. Bo. de la Comisión

Ing. Jesus Adrian Pinto
Ortiz
Coordinador de
Supervisores Obras
Publicas



OBRAS
PUBLICAS

H. XXV AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR

2014 - 2017

L.C. Adriana Judith De La Cruz
Arellano

TESORERIA

H. XXV AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR

2014 - 2017

Tesorera Municipal

La comisión es válida ante cualquier autoridad solo con la firma de autoriza comisión, las firmas del Tesorero Municipal y Presidente Municipal es por procedimiento interno administrativo del Municipio Del Nayar; Nayarit. Con base en el artículo 21 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad Del Nayar Nayarit; para el ejercicio fiscal 2016



EL NAYAR

H. XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
UNIDOS MOVIENDO AL NAYAR

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado: Arq. Víctor Manuel Ortiz Alvarado

Puesto del comisionado: Supervisor de Obra

Comisión realizada a la localidad de: Santa Anita y Lindavista

El (los) día(s): 09 de diciembre de 2016

Objetivo de la comisión: Supervisión de obra de ampliación en hospital regional.

Resultados obtenidos en la comisión:

La visita realizada a la comunidad de Jesús María fue enfocada a la supervisión en el avance de la ampliación de distintas áreas en el hospital regional de la misma donde observamos un 50% de los trabajos plasmados en las partidas que conforman el proyecto, además nos dimos a la tarea de realizar una actividad distinta en conjunto con personal de planeación de los servicios de salud del estado la planta de tratamiento de aguas residuales ya que se le notifico al departamento de obras publicas la necesidad de dicha actividad para su futura intervención en la reactivación de la misma, donde los resultados obtenidos fueron primeramente gestionar el "vactor" a CEA para el desazolve de la misma ya que se encuentra sobre limitada obstruyendo así la valoración del estado en que se encuentra.

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Arq. Víctor Manuel Ortiz Alvarado.
Puesto: Supervisor de Obra.

Vo.Bo. Jefe Inmediato



Nombre: Jesús Adrián Pinto Ortiz

Puesto: Coordinador de Supervisores de obras públicas Municipales.

