



1516330978

MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021



JEFE AUXILIAR
EL ROBLE
PERIODO
2017-2021

Jesús María, Nayarit a 11 de DICIEMBRE 2020.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Ing. Juan Ramón Moreno Covarrubias
Puesto: Supervisor de Obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: El Roble

El (los) día(s): Viernes 11 de diciembre 2020

Descripción del vehículo oficial _____ Placas No.: _____

Para desempeñar actividades de: Supervisión de obra

Siendo su salida el día Viernes 11 y su retorno el día 11 del mismo mes de 2020.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos , transporte Público , Combustible , Casetas

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 240.00

(Doscientos Cuarenta Pesos 00 /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre , Aéreo , Otro .

OPERADO
GASTO CORRIENTE
DEL NAYAR



Autoriza Comisión:

Aprueba

Abigail Magaña

Jefe inmediato del
comisionado

OBRAS
PUBLICAS
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

Vo.Bo. de la Comisión




Lic. Norma Cristal Álvarez López
Tesorera Municipal

Autorización Financiera:

[Signature]

C. Adán Frausto Arellano
Presidente Municipal



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Ing. Juan Ramón Moreno Covarrubias

Puesto del comisionado:

Supervisor de Obra.

Comisión realizada a la localidad de: El Roble

El (los) día (s):

Viernes 11 de diciembre 2020

Objetivos de la comisión:

Apoyo en la auditoria por parte de la Contraloria municipal en la obra; sistema de agua potable en el Roble.

Resultados obtenidos en la comisión:

Se visito la localidad de el Roble, para verificar los trabajos del agua potable del Roble.
Se hizo recorrido desde el manantial, caja de captación, linea de conducción, tanque de almacenamiento, red de distribución y tomas domiciliarias, haciendo constancia de que la obra se encuentra funcionando al 100%, y que las viviendas cuentan con agua potable.

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos:

Comisionado:

Nombre: Ing. Juan Ramón
Moreno Covarrubias
Puesto: Supervisor de Obra



OBRAS
PUBLICAS
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: Abigail Magallanes Portugal
Puesto: Coord. Supervisor.

