

H. XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
UNIDOS MOVIENDO AL NAYAR



Numero de oficio: DOP-134/2016
ASUNTO: Se le asigna comisión.
Tepic, Nayarit a 12 de Julio 2016

Nombre: Arg. Víctor M. Ortiz Alvarado.
Puesto: Supervisor de Obra
P R E S E N T E.


Sírvase trasladar a: Aguamilpa, Rancho Viejo Anexo al Colorín.
El (los) día(s): 13 de Julio de 2016
Descripción del vehículo oficial FORD F-150 Placas No.: PC-69-279
Para desempeñar actividades de: Revisión Física Del Centro O Casa De Salud en ambas localidades.

Siendo su salida el día 13 de Julio y su retorno el día 13 de Julio del 2016.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos \$150.00, Transporte Terrestre \$0.00, Combustible 40 Lts.,
Casetas \$0.00, 1 día (s) de viático (s) por un importe de \$150.00
(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre , Aéreo , Otro .



Sello y fecha de la comisión

Hipólito Díaz González
Auxiliar de Salud
Autorización Financiera:

Autoriza Comisión
Aprueba

Vo.Bo. de la Comisión

Autorización Financiera:

Ing. Jesus Adrian Pinto
Ortiz
Coordinador de
Supervisores Obras
Publicas

L.C. Adriana Judith De La Cruz
Arellano
TESORERIA
H. XXV AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2014 - 2017
Tesorera Municipal

C. Octavio López de la
Cruz
PRESIDENCIA
H. XXV AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2014 - 2017
Presidente Municipal

La comisión es válida ante cualquier autoridad solo con la firma de autoriza comisión, las firmas del Tesorero Municipal y Presidente Municipal es por procedimiento interno administrativo del Municipio Del Nayar; Nayarit. Con base en el artículo 21 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad Del Nayar Nayarit; para el ejercicio fiscal 2016



EL NAYAR

H. XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

UNIDOS MOVIENDO AL NAYAR

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado: Arq. Víctor Manuel Ortiz Alvarado

Puesto del comisionado: Supervisor de Obra

Comisión realizada a la localidad de: Aguamilpa y Rancho Viejo anexo al colorín.

El (los) día(s): 13 de julio de 2016

Objetivo de la comisión: Revisión física del centro o casa de salud en ambas localidades.

Resultados obtenidos en la comisión:

La comisión en estas localidades es precisamente la antes señalada, donde en la primera se observó un notable deterioro en la misma ya que está construida a base de adoquín que se encuentra en muy mal estado presentando agrietamientos además de la cubierta elaborada a base de láminas en mal estado también, después continuando arribando a la localidad de rancho viejo donde en esta casa de salud se tienen ya construidos muros perimetrales considerándose un avance del 50% aproximadamente.


Por ultimo cabe señalar que se cuenta con reporte fotográfico.

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.


Comisionado:



Vo.Bo. Jefe Inmediato


Nombre: Arq. Víctor
Manuel Ortiz Alvarado
Puesto: Supervisor de
Obra




Nombre: Jesús Adrián Pinto Ortiz
Puesto: Coordinador de
Supervisores de obras públicas
Municipales