



**MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE
VIATICOS**

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

01186612

Jesús María, Nayarit a 20 de JULIO 2018.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Pablo Isaías Flores Vazquez

Puesto: Supervisor de obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Localidad de Higuera Gorda

El (los) día(s): 20 de Julio del 2018

Descripción del vehículo oficial _____ Placas No.: _____

Para desempeñar actividades de: Supervisor obra empedrado ahogado

Siendo su salida el día 20 y su retorno el día 20 del mismo mes de 2018.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos , transporte Público , Combustible , Casetas ,

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 200100=200.00

(trescientos cincuenta pesos /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre , Aéreo , Otro Pirotecnia



Autoriza Comisión:
Aprueba

Abigail Masallans P

Abigail Masallans P
Jefe inmediato del
comisionado
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021


Vo.Bo. de la Comisión

[Signature]
TESORERIA
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021
Lic. Norma Cristal Álvarez López
Tesorera Municipal

Autorización Financiera



[Signature]
PRESIDENCIA
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
C. Adán Frausto Arellano
Presidente Municipal



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado: Pablo Isaias Flores Vazquez

Puesto del comisionado: Supervisor de Obra.

Comisión realizada a la localidad de: San Pablo, Higuera Gordá.

El (los) día (s): 20 de Julio del 2018

Objetivos de la comisión: supervisión de Obra "Construcción de empedrado ahogado en concreto de San Pablo - Las Higueras, en el tramo del km 7+932.00 al km 8+032.00 mpio del Nayar."

Resultados obtenidos en la comisión:

- Memoria fotografica
- Levantamiento de los avances.
- Los trabajos se concentran en el empedrado ahogado con un espesor de 15 a 20 cm con piedra de 6".


El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Pablo Isaias Flores V.

Puesto: Supervisor de Obra.

Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre: Abigail

Puesto: Coord. Supm

