



MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT  
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE  
VIATICOS

H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2017 - 2021

1516330978

Jesús María, Nayarit a 13 de Junio 2019.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Ing. Juan Ramón Moreno Covarrubias  
Puesto: Supervisor de Obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Naranjito de Copal

El (los) día(s): Jueves 13 de Junio 2019

Descripción del vehículo oficial \_\_\_\_\_ Placas No.: \_\_\_\_\_

Para desempeñar actividades de: Supervisión de Obra

Siendo su salida el día Jueves 13 y su retorno el día 13 del mismo mes de 2019.


Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos , transporte Público , Combustible , Casetas

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 240.00

( DOScientos Cuarenta Pesos 00 )

Tipo de transporte, Terrestre , Aéreo , Otro .



GOBIERNO TRADICIONAL  
WIXARIKA  
NARANJITO DE COPAL, MPIO.  
DE EL NAYAR, NAYARIT.



Autoriza Comisión:  
Aprueba

Abigail Magallanes P.

Jefe inmediato del  
comisionado



Vo.Bo. de la Comisión

Lic. Norma Cristal Álvarez López  
Tesorera Municipal


Lic. Norma Cristal Álvarez López  
Tesorera Municipal



Autorización Financiera :

C. Adán Frausto Arellano  
Presidente Municipal

C. Adán Frausto Arellano  
Presidente Municipal



H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR  
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Ing. Juan Ramón Moreno Covarrubias

Puesto del comisionado:

Supervisor de Obra.

Comisión realizada a la localidad de: Naranjito de Copal.

El (los) día (s):

Jueves 13 de Junio 2019

Objetivos de la comisión:

-Supervisión en la reparación del tanque de almacenamiento (Agua Potable).

Resultados obtenidos en la comisión:

-El tanque se encuentra reparado de la filtración de agua que tenía, ya está en funcionamiento. (en pendiente de colocar el cerco perimetral).

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Ing. Juan Ramón  
Puesto: Moreno Covarrubias  
Supervisor de Obra.

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: Abelardo Magallanes R  
Puesto: Coord. Supervisión