



H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2017 - 2021

MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS



JUEZ AUXILIAR FIGUERA GORDA PERIODO 2018-2021




JUEZ AUXILIAR MUNICIPAL DE LA PALMITA ANEXO AL "EJIDO EL ROBLE" MPIO. DEL NAYAR, NAYARIT.

JUEZ AUXILIAR ZOQUIPILLA PERIODO 2018-2021

Jesus Maria, Nayarit a 04 de Junio del 2019.

Número de oficio: _____
Asunto: Asignación de Comisión.



JUEZ AUXILIAR EL MIRADOR PERIODO 2018-2021

JUEZ AUXILIAR SAN ANTON DE LA PALMITA PERIODO 2018-2021

Nombre: Pablo Isaac Flores Vazquez

Puesto: Supervisor de obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: La palmita, Higuera Gorda, Zoquiupilla, Jesus Maria, El mirador, Santa Rosa.

El (los) día(s): 04 de Junio del 2019 al 08 de Junio del 2019

Descripción del vehículo oficial _____ Placas No.: _____

Para desempeñar actividades de: Acompañar a la ASEN Auditoria Superior del Estado

Siendo su salida el día 04/06/2019 y su retorno el día 08 del mismo mes de 2019.


Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos , transporte Público , Combustible , Casetas ,

5 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 1200+600+100 = 1,900.00

(Un mil novecientos pesos 00 /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre , Aéreo , Otro



Autoriza Comisión:
Aprueba

Abigail Magallanes P.

Jefe inmediato del comisionado

2017 - 2021

Vo.Bo. de la Comisión

Lic. Norma Cristal Alvarez López
Tesorera Municipal


2017 - 2021

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2017 - 2021

Autorización Financiera :

C. Adán Frausto Arellano
Presidente Municipal

2017 - 2021



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado: Pablo Isaias Flores Vazquez

Puesto del comisionado: Supervisor de Obra

Comisión realizada a la localidad de: La Palmita

El (los) día (s): 04 de Junio del 2019

Objetivos de la comisión: Acompañar la ASEN obra Techumbre en la localidad de La Palmita.

Resultados obtenidos en la comisión:
o La Auditoria realizó un recorrido por la obra, realiza un croquis y recopilo fotografias del lugar.



El presente Informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.


Comisionado: [Signature]

Nombre: Pablo Isaias Flores V.
Puesto: Supervisor de Obra

Vo. Bo Jefe Inmediato

[Signature]
Nombre: Abigail Masallanes P.
Puesto: Coord. Servicios





H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado: *Pablo Isaias Flores Vazquez*

Puesto del comisionado: *Supervisor de Obra*

Comisión realizada a la localidad de: *Higuera Gorda*

El (los) día (s): *05 de Junio del 2019*

Objetivos de la comisión: *Acompañamiento de la ASEN a revisar la obra Cancha de usos multiples con techumbre en Higuera Gorda.*

Resultados obtenidos en la comisión:

- *La Auditoria realizó un recorrido por la Cancha, se realizó un croquis de la losa de concreto, de muro perimetral y conteo de columnas, lamparas, porterías.*
- Memoria fotográfica de la obra.*


El presente Informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado: *[Signature]*

Nombre: *Pablo Isaias Flores V.*
Puesto: *Supervisor de Obra*



Vo. Bo Jefe Inmediato



OPERADO
GASTO CORRIENTE
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2019

Nombre: *Abigail Rosallas B.*
Puesto: *Coord. Obras*

OBRA
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021



H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado: *Pablo Isaias Flores Vazquez*

Puesto del comisionado: *Supervisor de Obra.*

Comisión realizada a la localidad de: *Zoquiipilla*

El (los) día (s): *06 de Junio del 2019*

Objetivos de la comisión: *Acompañar a la auditoría a revisar la obra Agua potable en la comunidad de zoquiipilla.*

Resultados obtenidos en la comisión:

- Se realizó un recorrido por el tramo donde la Auditoría realizó una recopilación fotográfica de la caja rompedora, tubería de la línea de conducción.



El presente Informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado: *[Signature]*


Nombre: *Pablo Isaias Flores V.*
Puesto: *Supervisor de obra.*

Vo. Bo Jefe Inmediato

[Signature]

Nombre: *Abigail Magallanes P.*
Puesto: *Coord. Supervisión*





H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado: *Pablo Isaias Flores Vazquez*

Puesto del comisionado: *Supervisor de Obra*

Comisión realizada a la localidad de: *Jesús María.*

El (los) día (s): *07 de Junio del 2019*

Objetivos de la comisión: *Acompañar a la auditoria Superior del Estado a revisar la obra: Concreto Hidráulico.*

Resultados obtenidos en la comisión:

- *Se realizó un conteo de letreros o señalamientos, topas y lamparas*
- *Se realizó una medición con cinta de 50 mts y Flexómetro de 8mts para sacar volúmenes de concreto, banquetas y mchuclos.*



El presente Informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

[Handwritten signature of Pablo Isaias Flores Vazquez]

Nombre: *Pablo Isaias Flores V.*

Puesto: *Supervisor de Obra.*


Vo. Bo Jefe Inmediato

[Handwritten signature of Abelardo Mejallanos]

Nombre: *Abelardo Mejallanos*

Puesto: *Coord. Superv.*





H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado: Pablo Isaias Flores Vazquez

Puesto del comisionado: Supervisor de Obra.


Comisión realizada a la localidad de: Jesus Maria

El (los) día (s): 07 de Junio del 2019

Objetivos de la comisión: Acompañar a la auditoria superior del estado. Obra: Baños en la col. El mirador.

Resultados obtenidos en la comisión:

Se realizó un recorrido por todos los baños, se les tomó medida, fotografías y se nos apoyo con el acompañamiento del Juez Auxiliar de la colonia.



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Pablo Isaias Flores V.


Puesto: Supervisor de Obra.

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: Abel Magallanes P.

Puesto: Coord. de Obras Publicas





H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado: *Pablo Isaias Flores Vazquez*

Puesto del comisionado: *Supervisor de Obra.*

Comisión realizada a la localidad de: *Santa Rosa*

El (los) día (s): *08 de Junio del 2019*

Objetivos de la comisión: *Acompañar a la Auditorio Superior del Estado a la obra: Baños en la localidad de Santa Rosa.*

Resultados obtenidos en la comisión:

- Se realizó un recorrido por la obra, se tomaron medidas de cada baño, se reopilaron fotografías de cada baño y se realizó un conteo de acciones.



El presente Informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado: *[Signature]*
PABLO

Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre: *Pablo Isaias Flores Vazquez*
Puesto: *Supervisor de Obra.*

Nombre: *Abigail Macmillan P.*
Puesto: *Coord. Sparrisors*

