



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

**MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE
VIATICOS**

Jesús María, Nayarit a 03 de Mayo 2018.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Jorge Ojeda Jiménez

Puesto: Supervisor de obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: San Francisco

El (los) día(s): 03 de Mayo 2018

Descripción del vehículo oficial _____ Placas No.: _____

Para desempeñar actividades de: Supervisión de avance de obra

Siendo su salida el día 03 Mayo y su retorno el día 03 del mismo mes de 2018.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos , transporte Público , Combustible , Casetas ,

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 240.00

(Doscientos Cuarenta Pesos CC/100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre , Aéreo , Otro

Autoriza Comisión:
Aprueba
Arg. Arq. J. Ojeda Jiménez P.
**Jefe inmediato del
comisionado**
OBRAS
PUBLICAS
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

Vo.Bo. de la Comisión
[Firma]
TESORERIA
MUNICIPIO DEL NAYAR
H. XXVI AYUNTAMIENTO
Lic. Norma Cristal Alvarez López
Tesorera Municipal

Autorización Financiera :
[Firma]
GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
SECRETARIA DE
FINANZAS
"VENUSTIANO CARANZA"
CLAVE: 18ETV02604
SAN FRANCISCO, NAYARIT
DE EL NAYAR
C. Adán Frausto Arellano
Presidente Municipal



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Jorge Ojeda Jiménez

Puesto del comisionado:

Supervisor de obra

Comisión realizada a la localidad de: San Francisco

El (los) día (s): 03 de Mayo 2018

Objetivos de la comisión: Supervisión de avance de obra

Resultados obtenidos en la comisión:

• Se visitó la comunidad para ver el avance de la obra donde se logró ver el tanque de almacenamiento terminado de colar aunque todavía tiene la cimbra que se utilizó en el colado de la losa superior. Faltan piezas en el respiradero.

• Se tomaron fotografías y se realizaron las mediciones de los trabajos ya ejecutados. (losa, respiraderos, escalera marina, marco y contramarco, tubo de fo.go. de

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Jorge Ojeda Jiménez

Puesto: Supervisor de obra

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: Arq. Abrego, OBRAS P. PUBLICAS

Puesto: Coord. Supervisor
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR

2017 - 2021