



H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2017 - 2021

MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS



JUEZ AUXILIAR
SAN RAFAEL
EL ALTO
PERIODO
2018-2021



SEPEM
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE
"JOSÉ LIMÓN BAZMÁN"
CLAVE: 18DPB0113Y
COFRADÍA 1, MPIO. DE
NAYAR, NAYARIT.

1186884

Jesús María, Nayarit a 14 de Mayo de 2018

Número de oficio:
Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Jorge Ojeda Jiménez
Puesto: Supervisor de obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Sun Rafael El Alto, Cofradía 1, Lindavista, Los Llanitos
Santa Teresa, El Cangrejo, Santa Bárbara

El (los) día(s): 14, 15, 16, 17, 18 Mayo 2018

Descripción del vehículo oficial _____ Placas No.: _____

Para desempeñar actividades de: Inspección física de obras, acompañar a auditor

Siendo su salida el día 14 Mayo y su retorno el día 18 del mismo mes de 2018.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos , transporte Público , Combustible , Casetas ,

5 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 1,200 + 600 = 1,800

Un Mil ochocientos Pesos

Tipo de transporte Terrestre , Aéreo , Otro



JUEZ AUXILIAR
LINDAVISTA
PERIODO
2018-2021



JUEZ AUXILIAR
SANTA TERESA
PERIODO
2018-2021



JUEZ AUXILIAR
EL CANGREJO
PERIODO
2018-2021



JUEZ AUXILIAR
LOS LLANITOS
PERIODO
2018-2021

Autoriza Comisión:
Aprueba

Arq. Abel Maldonado P.


Vo.Bo. de la Comisión

Autorización Financiera:

Jefe inmediato del
comisionado
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

Lic. Norma Cristal Álvarez López
Tesorera Municipal

C. Adán Frausto Arellano
Presidente Municipal
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Ing. Jorge Ojeda Jiménez

Puesto del comisionado:

Supervisor de obra

Comisión realizada a la localidad de: Santa Bárbara

El (los) día (s): 14 Mayo 2018

Objetivos de la comisión: Acompañar a personal de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit a inspección física de la obra.

Resultados obtenidos en la comisión:

Sobre el camino tiene marcado el cadeneramiento y al final marca 15+944 Km sin embargo, en base a la medición realizada dos veces con el odómetro de la camioneta Ford-F150, el primer recorrido transitado del entronque hacia la comunidad y el segundo de la comunidad hacia el entronque se obtuvo un total de 14+150 Km. Mientras en catalogo están contemplados 18 Km de trabajo.

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Jorge Ojeda Jiménez

Puesto: Supervisor de obra


Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: Arq. Abrego

Puesto: Coord. Obras Públicas



OBRAS PÚBLICAS
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Ing. Jorge Ojeda Jiménez

Puesto del comisionado:

Supervisor de obra

Comisión realizada a la localidad de:

Lindavista, El Cangrejo

El (los) día (s): 15 Mayo 2018

Objetivos de la comisión:

Acompañar a personal de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit a inspección física de la obra.

Resultados obtenidos en la comisión:

- Se tomaron medidas del aula por el exterior, anchos de columnas, alturas de muros, dimensiones de puertas y ventanas, se contó el mobiliario. (Lindavista.)

- Se tomaron fotografías como evidencia

- Se realizó el recorrido del camino en compañía del Juez de la

localidad para saber donde había trabajado la máquina. (El Cangrejo)

Comisionado:

Nombre: Jorge Ojeda Jiménez

Puesto: Supervisor de obra

Vo. Bo Jefe Inmediato




Nombre: **OBRAS PUBLICAS**

Puesto: **COORD. SUPERVISOR**

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR

2017 - 2021



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Ing. Jorge Ojeda Jiménez

Puesto del comisionado:

Supervisor de obra

Comisión realizada a la localidad de: Lindavista, Santa Teresa

El (los) día (s): 16 Mayo 2018

Objetivos de la comisión: Acompañar a personal de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit a inspección física de la obra.

Resultados obtenidos en la comisión:

- Se revisó la planta de tratamiento y se recorrieron algunos pozos de visita (Lindavista)
- Se hizo el recorrido en camioneta sobre el camino para verificar donde se había trabajado y se platicó con las autoridades de la comunidad (Santa Teresa)

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Jorge Ojeda Jiménez

Puesto: Supervisor de obra


Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: Arg. Arce Magallanes

Puesto: Coord. Supervisión



OBRAS
PUBLICAS
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Ing. Jorge Ojeda Jiménez

Puesto del comisionado:

Supervisor de obra

Comisión realizada a la localidad de: Los Llanitos, Pueblo Nuevo El Alto

El (los) día (s): 17 Mayo 2018

Objetivos de la comisión: Acompañar a personal de la Auditoría Superior del Estado a inspección física de la obra.

Resultados obtenidos en la comisión:

- Se hizo el recorrido desde el tanque de almacenamiento hacia la localidad donde se revisaron las tomas, red de distribución y atraques (Los Llanitos)
- Se tomaron las medidas de la construcción del aula, muros, columnas, puertas y ventanas. Se observó que el aula no cuenta con mobiliario (Pueblo Nuevo)

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Jorge Ojeda Jiménez

Puesto: Supervisor de obra


Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre: Arg. Alejandro G. G. G.

Puesto: Coord. Sup. de Obra





H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Ing Jorge Ojeda Jiménez

Puesto del comisionado:

Supervisor de obra

Comisión realizada a la localidad de: La Cañadita Uno

El (los) día (s): 18 Mayo 2018

Objetivos de la comisión: Acompañar a personal de la Auditoría Superior del Estado a inspección física de la obra.

Resultados obtenidos en la comisión:

- Se revisó la planta de tratamiento y la tubería eficiente del sistema de drenaje sanitario. Se recomieron algunos pozos de visita.

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Jorge Ojeda Jiménez

Puesto: Supervisor de obra

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: Avg. Abigail Anguillón P.

Puesto: Coord. Supervisamento
DEL NAYAR

2017 - 2021