



H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2017 - 2021

# MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS



JUEZ AUXILIAR  
EL CAPOMO  
PERIODO  
2018-2021

Jesús María, Nayarit a 21 de Mayo 2018.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Jorge Ojeda Jiménez

Puesto: Supervisor de obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: El Capomo, Las Hormigas, Las Estrellas

El (los) día(s): 21, 22 Mayo 2018

Descripción del vehículo oficial \_\_\_\_\_ Placas No.: \_\_\_\_\_

Para desempeñar actividades de: Acompañar a auditor a inspección física de obra

Siendo su salida el día 21 Mayo y su retorno el día 22 del mismo mes de 2018.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos , transporte Público , Combustible , Casetas ,

2 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 480.00 + 150 = 630.00

(Seiscientos treinta Pesos 00 /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre , Aéreo , Otro .

Autoriza Comisión:  
Aprueba

Jefe inmediato del  
comisionado

Vo.Bo. de la Comisión


Lic. Norma Cristal Álvarez López  
Tesorera Municipal

Autorización Financiera:

C. Adán Frausto Arellano  
Presidente Municipal

2017 - 2021

2017 - 2021



H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR  
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Ing. Jorge Ojeda Jiménez

Puesto del comisionado:

Supervisor de obra

Comisión realizada a la localidad de: El Capomo

El (los) día (s): 21 de Mayo 2018

Objetivos de la comisión: Acompañar a personal de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit a inspección física de la obra.

Resultados obtenidos en la comisión:

- Se realizó el recorrido identificando los postes de luz, transformadores y se tomaron algunas distancias entre postes
- Se tomaron fotografías como evidencia

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Jorge Ojeda Jiménez  
Puesto: Supervisor de obra

Vo. Bo Jefe Inmediato:



Nombre: Arq. Aída Magalán P.  
Puesto: Supervisora

OBRAS  
PUBLICAS  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
Coava. 2017 - 2021





H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR  
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Jorge Ojeda Jiménez

Puesto del comisionado:

Supervisor de obra

Comisión realizada a la localidad de: Las Estrellas, Las Hormigas

El (los) día (s): 22 Mayo 2018

Objetivos de la comisión: Acompañar a personal de la Auditoría Superior del Estado a inspección física de la obra.

Resultados obtenidos en la comisión:

- Se realizó un recorrido por algunos tramos de la línea de conducción y la red de agua potable, se revisaron las tomas domiciliarias y se tomaron fotografías como evidencia. (Las Estrellas)
- Se realizó el recorrido identificando postes de luz transformadores y se tomaron distancias entre postes (Las Hormigas)

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.


Comisionado:

Nombre: Jorge Ojeda Jiménez

Puesto: Supervisor de obra

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: Arq. Abigail  
Puesto: Coord. Supervisión



OBRAS  
PUBLICAS  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2017 - 2021