



MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE
VIATICOS

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

1186787

Jesús María, Nayarit a 21 de Mayo 2018.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Oswaldo Alberto Nava Topete

Puesto: Supervisor

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Naranjito de copal, paso de alica y Potrero de la palmita

El (los) día(s): 21 y 22 de Mayo del 2018

Descripción del vehículo oficial _____ Placas No.: _____

Para desempeñar actividades de: Acompañar a personal de auditoria del estado para revisión de obras

Siendo su salida el día 21 y su retorno el día 22 del mismo mes de 2018.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos , transporte Público _____, Combustible _____, Casetas _____,

2 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 480 + 150 = 630.00

(seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.)

Tipo de transporte: Terrestre , Aéreo _____, Otro _____.

Autoriza Comisión:
Aprueba

Vo.Bo. de la Comisión


Autorización Financiera :



Jefe inmediato del
comisionado

Lic. Norma Cristal Álvarez López
Tesorera Municipal

C. Adán Frausto Arellano
Presidente Municipal



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Oswaldo Alberto Nava Topete

Puesto del comisionado:

Supervisor

Comisión realizada a la localidad de: Naranjito de Copal

El (los) día (s): 21 de Mayo del 2018

Objetivos de la comisión:

Acompañar a personal de auditoria superior del estado a realizar
Inspección física de la obra.

Resultados obtenidos en la comisión:

- * Se reviso en la localidad la construcción de cancha de usos multiples y techumbre encontrando algunos elementos faltantes y detalles en esta obra.
- * Se tomo nota y fotografias de la obra.
- * Se realizaron medidas generales.

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Arq. Oswaldo Alberto Nava Topete

Puesto: Supervisor.

Vo. Bo Jefe Inmediato




Nombre:

Arq. Oswaldo Alberto Nava Topete

Puesto:

Coord. Superv.

OBRAS
PUBLICAS
DEL NAYAR
2017 - 2021



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Oswaldo Alberto Nava Topete

Puesto del comisionado:

Supervisor

Comisión realizada a la localidad de: Potrero de la palmita

El (los) día (s): 22 de Mayo del 2018

Objetivos de la comisión:

Acompañar a personal de auditoria superior del estado a realizar inspección física de la obra.

Resultados obtenidos en la comisión:

- * Se realizo medición de garniciones y empedrado ahogado en la localidad.
- * Se tomaron fotografías del sitio.
- * Se reviso la obra de la clinica de prospera, realizando la medición del bardeo perimetral y elementos en la obra.
- * Se tomaron fotografías de la clinica.


El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Arq. Oswaldo Alberto Nava Topete

Puesto: Supervisor

Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre: Arq. Abigail Rodríguez P.

Puesto: Coord. Sup. DEL NAYAR

