H. XXV AYUNTAMIENTO MOVIENDO



Numero de oficio: DOP-230/2016 ASUNTO: Se le asigna comisión. Tepic, Nayarit a 05 de Noviembre 2016

Nombre: Arg. Víctor M. Ortiz Alvarado.

Puesto: Supervisor de Obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a:		San Rafael.			
El (los) día(s):	07 de Novien	nbre de 2016			
Descripción del vehículo oficial		FORD F-150	Placas No.:	PC-69-279	
Para desempeñar actividades de:		Supervisión de Obra (Agua Potable)		8

Siendo su salida el día 07 de Noviembre y su retorno el día 07 de Noviembre del 2016, Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará: Viáticos \$150.00, Transporte Terrestre \$0.00, Combustible 40 Lts., Casetas \$0.00, 1 día (s) de viático (s) por un importe de \$150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) Tipo de transporte, Terrestre____ Aéreo X, Otro__. Sello y fecha de la comisión Autoriza Comisión: Vo.Bo. de la Comisión Autorización Financiera: Aprueba A L.C. Adriana Judith De La Cruz Ing. Jesus Adrian Pinto UBLI Ortiz Arellano Coordinador de Supervisores Obras **Publicas**

Tesorera Municipal⁰¹

Presidente Municipal

La comisión es válida ante cualquier autoridad solo con la firma de autoriza comisión, las firmas del Tesorero Municipal y Presidente Municipal es por procedimiento interno administrativo del Municipio Del Nayar; Nayarit. Con base en el artículo 21 del Presupuesto de Egresos para la Municipalidad Del Nayar Nayarit; para el ejercicio fiscal 2016



H. XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR UNIDOS MOVIENDO AL NAYAR

DE RESULTADOS DE COMISION INFORME

Nombre del comisionado:

Arq. Víctor Manuel Ortiz Alvarado

Puesto del comisionado:

Supervisor de Obra

Comisión realizada a la localidad de: San Rafael

El (los) día(s):

07 de Noviembre de 2016

Objetivo de la comisión: supervisión al sistema de agua potable

Resultados obtenidos en la comisión:

Se arribo a esta localidad con la finalidad de observar los últimos trabajos ya que anteriormente se había hecho un recorrido junto con el comité de obras y acciones del sistema de agua potable para hacer un chekeo general donde se observaron algunos detalles que la empresa actualmente se encuentra solventando, asi pues la obra se encuentra en un 95% de su totalidad quedando de nuevo comprometida la empresa a dar por concluida la obra.

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Vo.Bo. Jefe Inmediato

Nombre: Arg. Victor Manuel Ortiz Alvarado.

Puesto: Supervisor de

Obra.

OBR Nombre: Jesús Adrián Pinto Ortiz.

PUBLICAS

Puesto: Coordinador de

Supervisores de obras públicas Municipales.