





H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR  
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Jorge Ojeda Jiménez

Puesto del comisionado:

Supervisor de obra

Comisión realizada a la localidad de: Santa Rosa

El (los) día (s): 14 Noviembre 2018

Objetivos de la comisión: Supervisión de avance de obra

Resultados obtenidos en la comisión:

- Se tomaron medidas de los trabajos ejecutados
- Se platicó con la comunidad acerca de la obra

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Jorge Ojeda Jiménez

Puesto: Supervisor de obra



OBRAS  
PUBLICAS  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2017 - 2021

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: Abigail Magrillanes P.

Puesto: Coord. Supervisoras



H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR  
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Jorge Ojeda Jiménez

Puesto del comisionado:

Supervisor de obra

Comisión realizada a la localidad de: Mesa de El Nayar

El (los) día (s): 13 Noviembre 2018

Objetivos de la comisión: Supervisar avance de obra

Resultados obtenidos en la comisión:

- Se realizó la concertación de la obra
- Se firmó la donación de terreno
- Se vieron los posibles extraordinarios en conjunto con la contratista

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Jorge Ojeda Jiménez

Puesto: Supervisor de obra



OBRAS  
PUBLICAS  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2017 - 2021

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: Angel Magallanes P.

Puesto: Coord. Superv.



H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR  
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Jorge Ojeda Jiménez

Puesto del comisionado:

Supervisor de obra

Comisión realizada a la localidad de: San Isidro

El (los) día (s): 14 Noviembre 2018

Objetivos de la comisión: Re Supervisión de avance de obra

Resultados obtenidos en la comisión:

- Se tomaron medidas de los trabajos ejecutados
- Se platicó con la comunidad acerca de la obra

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Jorge Ojeda Jiménez

Puesto: Supervisor de obra



OBRAS  
PUBLICAS  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2017 - 2021

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: Araceli Magallanes P.

Puesto: Coord. Supen.