



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE
VIATICOS

01186817

Jesús María, Nayarit a 27 de Septiembre 2018.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Ing. Juan Ramón Moreno Covarrubias

Puesto: Supervisor de Obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Los Fierros

El (los) día(s): Jueves 27 Septiembre 2018

Descripción del vehículo oficial _____ Placas No.: _____

Para desempeñar actividades de: Supervisión de Obra

Siendo su salida el día 27 y su retorno el día 27 del mismo mes de 2018.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos , transporte Público , Combustible , Casetas

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 240.00

(Doscientos Cuarenta Pesos 00 /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre , Aéreo , Otro



Autoriza Comisión:
Aprueba


Abog. Magallanes Portugal
PUBLICAS
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

Jefe inmediato del
comisionado



Vo.Bo. de la Comisión

TRESORERIA
Lic. Norma Cristal Alvarez López
Tesorera Municipal
2017 - 2021



Autorización Financiera:

PRESIDENCIA
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021
C. Adán Frausto Arellano
Presidente Municipal



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Ing. Juan Ramón Moreno Covarrubias

Puesto del comisionado:

Supervisor de Obra

Comisión realizada a la localidad de: Las Fierros

El (los) día (s):

Jueves 27 de Septiembre 2018

Objetivos de la comisión:

Supervisión de Obra Electrificación Las Fierros

Resultados obtenidos en la comisión:

- Se revisó que la Estimación 1 presentada para pago corresponda con los trabajos en campo.
- Se tienen colocados 30 Postes de 750, 16 Postes de 9-400 con su respectivo vestidos (cruceñas, aisladores, apartarroyos, bastidores, luminaria) y por igual ya se tiene instalado los cables, falta colocar muretes en algunas viviendas

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Ing. Juan Ramón
Moreno Covarrubias
Puesto: Supervisor de obra.

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: Abelardo Magdaleno Ruelas
Puesto: Coordinador de Supervisión

