




**MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE
VIATICOS**

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

Jesús María, Nayarit a 9 de Octubre 2019.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Ing. Juan Ramón Harena Guarubias
Puesto: Supervisor de Obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Jesús María
El (los) día(s): Miércoles 9 Octubre 2019

Descripción del vehículo oficial _____ Placas No.: _____

Para desempeñar actividades de: Supervisión de Obra

Siendo su salida el día Miércoles 9 y su retorno el día 9 del mismo mes de 2019.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos , transporte Público , Combustible , Casetas ,

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 240.00

(doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre , Aéreo , Otro .

Autoriza Comisión:

Aprueba

Angela Megalines Padua

Vo.Bo. de la Comisión

Autorización Financiera:

Lic. Norma Cristal Álvarez López


Tesorera Municipal

C. Adán Frausto Arellano
Presidente Municipal

Jefe inmediato del
comisionado

DEL NAYAR

2017 - 2021



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS PORTI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Ing. Juan Ramón Moreno Covarrubias

Puesto del comisionado:

Supervisor de Obra

Comisión realizada a la localidad de:

Jesús María.

El (los) día (s):

Miércoles 9 Octubre 2019

Objetivos de la comisión:


- Reunión con Contraloría Municipal, para supervisión de Obra "Empadrado Atogado en San Antonio"

Resultados obtenidos en la comisión:

- Se visitó el lugar de los trabajos en la colonia San Antonio de Jesús María, para valorar el avance de obra, concluyendo que el lugar se encuentra abandonado y el avance es del 0%. Se levanta acta con la contraloría municipal.

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:


Nombre: Ing. Juan Ramón
Moreno Covarrubias

Puesto: Supervisor de Obra



Vo. Bo Jefe Inmediato


Nombre: Cecilia Magallanes Padilla
Puesto: Supervisor

Puesto: Supervisor

