



H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2017 - 2021

# MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS

Jesús María, Nayarit a 16 de Abril 2018.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: José Juan Ramón Moreno Covarrubias  
Puesto: Supervisor de Obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: La Mezquitera

El (los) día(s): 17 - Abril - 2018


Descripción del vehículo oficial \_\_\_\_\_ Placas No.: \_\_\_\_\_

Para desempeñar actividades de: Supervisión de obra / Entrega acta

Siendo su salida el día 17 y su retorno el día 17 del mismo mes de 2018.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos , transporte Público , Combustible , Casetas



1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 240.00

Documentos Cuarenta pesos (40/100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre , Aéreo , Otro



Autoriza Comisión:

**Aprueba**

Arg. Obras Públicas  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2017 - 2021  
Jefe inmediato del  
comisionado

Vo.Bo. de la Comisión

[Signature]  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2017 - 2021  
Lic. Norma Cristal Álvarez López  
Tesorera Municipal

Autorización Financiera :

[Signature]  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2017 - 2021  
C. Adán Frausto Arellano  
Presidente Municipal



H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR  
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:  
Ing. Juan Ramón Moreno Covarrubias

Puesto del comisionado:  
Supervisor de Obra

Comisión realizada a la localidad de: La Mezquitera

El (los) día (s):  
Martes 17 de Abril - 2018

Objetivos de la comisión:  
Supervisión de Obra y Entrega de Acta Recepción de Obra

Resultados obtenidos en la comisión:  
- Supervisión de la obra del sistema de agua potable en la localidad de La Mezquitera,  
- Se condiciono y se pospuso la firma del acta recepción de la obra, por parte de l- presidente de comite, ya que el tanque no cuenta con agua, se tiene resguardada la caja de valvula que da paso para abastecer el tanque, aun falta descimbrar varios atraques y hacer limpieza del lugar de los trabajos, se acordo llamar a la empresa a finiquitar todo lo observado y asi continuar con la entrega de la obra.


El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Ing. Juan Ramón  
Moreno Covarrubias  
Puesto: Supervisor de Obras

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: Arq. Abigail Magallanes P.  
Puesto: Coord. Super



OBRAS  
PÚBLICAS  
H. XXVI AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR  
2017 - 2021