



JUEZ AUXILIAR
POTRERO
DE LA PALMITA
PERIODO
2018-2021



JUEZ AUXILIAR
JAZMÍN
DEL COQUITO
PERIODO
2018-2021



MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE
VIATICOS



SECRETARIA
PARTICULAR
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR

Jesús María, Nayarit a 21 de Marzo del 2018.

Número de oficio:
Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Oswaldo Alberto Nava Topete
Puesto: Supervisor


PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Jazmin del coquito, zoquipan, Jesus maria y Potrero de la palmita
El (los) día(s): 22 y 23 de Marzo del 2018
Arroyo de Santiago

Descripción del vehículo oficial _____ Placas No.: _____
Para desempeñar actividades de: Recorrido por las obras con el personal de ASEN (AUDITORIA)
Siendo su salida el día 22 y su retorno el día 23 del mismo mes de 2018.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos , transporte Público , Combustible , Casetas ,
2 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 480 + 200 = 680.00
(Seiscientos ochenta Pesos 00 /100 M.N.)
Tipo de transporte, Terrestre , Aéreo , Otro Fluvial



Autoriza Comisión:
Aprueba
Ara Angel Maycillans
OBRAS
PUBLICAS
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021
Jefe inmediato del
comisionado



Vo.Bo. de la Comisión
TESORERIA
Lic. Norma Cristal Álvarez López
Tesorera Municipal

PRESIDENCIA
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2017 - 2021

Autorización Financiera :
[Signature]
C. Adán Frausto Arellano
Presidente Municipal



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Oswaldo Alberto Nava Topete

Puesto del comisionado:

Supervisor

Comisión realizada a la localidad de: Jazmin del coquito

El (los) día (s): 22 de Marzo del 2018

Objetivos de la comisión:

Realizar recorrido por la obra

Resultados obtenidos en la comisión:

* Se realizo visita a la localidad de Jazmin del coquito con personal de Auditoria, para revisar la obra denominada:
"Construcción de cancha de usos multiples y techumbre en la localidad de jazmin del coquito, municipio del Nayar, Nayarit."

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Arg. Oswaldo Alberto Nava Topete

Puesto: Supervisor

Vo. Bo Jefe Inmediato

OBRAS
PUBLICAS
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

Nombre: Arg. ADEL NAYAR P.

Puesto: Coord. Supervisión



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Oswaldo Alberto Nava Topete

Puesto del comisionado:

Supervisor

Comisión realizada a la localidad de: Jesus Maria

El (los) día (s): 23 de Marzo del 2018

Objetivos de la comisión:

Recorrer obra con personal de Auditoria

Resultados obtenidos en la comisión:

Se realizo visita a la localidad de Jesus Maria para realizar recorrido en la obra de empedrado de camino a la bomba con personal de Auditoria


El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Arq. Oswaldo Alberto Nava Topete

Puesto: Supervisor.

Vo. Bo Jefe Inmediato.



OBRAS PUBLICAS
H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR S.P.
2017 - 2021

Nombre: Arq. Abigail
Puesto: Coord. Supervisión



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Oswaldo Alberto Nava Topete

Puesto del comisionado:

Supervisor

Comisión realizada a la localidad de: Arroyo de Santiago

El (los) día (s): 23 de Marzo del 2018

Objetivos de la comisión:

Realizar recorrido por la obra con personal de Auditoria

Resultados obtenidos en la comisión:

Se realizo visita a la localidad de Arroyo de Santiago con personal de Auditoria para hacer revisión del empedrado en la calle principal de la localidad.

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.


Comisionado:

Nombre: Arq. Oswaldo Alberto Nava Topete

Puesto: Supervisor.

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: Arq. Alberto Nava Topete
Puesto: Coord. Supervisor



OBRAS
PUBLICAS

H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR

2017 - 2021



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Oswaldo Alberto Nava Topete

Puesto del comisionado:

Supervisor

Comisión realizada a la localidad de: Potrero de la palmita

El (los) día (s): 23 de Marzo del 2018

Objetivos de la comisión:

Realizar recorrido por la obra con personal de Auditoria

Resultados obtenidos en la comisión:

Se realizo visita a la localidad de potrero de la palmita con personal de auditoria para revisar el avance que tiene la obra de empedrado de calles.


El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: Arq. Oswaldo Alberto Nava Topete

Puesto: Supervisor.

Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre: Arq. Alberto Nava Topete
Puesto: Coord. Supervisor

OBRAS
PUBLICAS
DEL NAYAR
2017-2021