

1516330978



H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2017 - 2021



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2017 - 2021

MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS

Jesús María, Nayarit a 17 de agosto 2021.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Ing. Juan Ramon Moreno Covarrubias
Puesto: Supervisor de Obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Jesús María

El (los) día(s): martes 17 agosto 2021

Descripción del vehículo oficial Placas No.:

Para desempeñar actividades de: Supervision de obra

Siendo su salida el día martes 17 y su retorno el día 17 del mismo mes de 2021.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos [checked], transporte Público, Combustible, Casetas

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 240.00

(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CO) /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre [checked], Aéreo, Otro



Autoriza Comisión: Aprueba

Abogado Magdaleno Pérez OBRAS PUBLICAS
Jefe inmediato del AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2017 - 2021

Vo.Bo. de la Comisión

TESORERIA
Lic. Norma Cristal Álvarez López
Tesorera Municipal 2017 - 2021

Autorización Financiera:

RESIDENCIA MUNICIPAL DEL NAYAR
C. Adán Frausto Arellano
Presidente Municipal 2017 - 2021



H. XXVI AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2017 - 2021

H. XXVI AYUNTAMIENTO DEL NAYAR
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:
Ing. Juan Ramón Moreno Covarrubias.

Puesto del comisionado:
Supervisor de Obra

Comisión realizada a la localidad de: Jesús María.

El (los) día (s):
Martes 17 agosto 2021

Objetivos de la comisión:
- Supervisión de Obra: Construcción de adoquin 2da etapa, en calle atrás de la iglesia, en la localidad de Jesús María.

Resultados obtenidos en la comisión:
- La obra de construcción de adoquin 2da etapa se encuentra al 98% de su ejecución, en la visita de obra se hizo levantamiento de la superficie de rodamiento, teniendo 100 ml. de adoquin con anchos variados, banquetas, guarnición y dentellón.
- Los trabajos finales son la limpieza general del lugar de la obra y la compactación sobre el adoquin.



El presente Informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado: -

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: Ing. Juan Ramón
Puesto: Moreno Covarrubias
Supervisor de Obra.

Nombre: Abogad
Puesto: Coord. Supervisor

