



MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2021 - 2024



OBRA-BIENESTAR

UNO EL ROBLE

Jesús María, Nayarit a 07 de enero 2022

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Jorge Antonio Joaquín Victoria

Puesto: Supervisor de obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: El ROBLE

El (los) día(s): Viernes 07 de enero

Descripción del vehículo oficial Placas No.:

Para desempeñar actividades de: supervisión de obra Baños con biodigestor y rehabilitación de caminos

Siendo su salida el día 07 de enero y su retorno el día 07 del mismo mes de 2022.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos [checked], transporte Público [checked], Combustible [checked], Casetas [checked]

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 240.00

(Dosecientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre [checked], Aéreo [checked], Otro [checked]



Autoriza Comisión: Aprueba



Jefe inmediato del comisionado

V. Bo. de la Comisión



C.P.A. Emilio González Valles Tesorero Municipal

Autorización Financiera:



C. Eugenio Álvarez Gómez Presidente Municipal

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado: *Jorge Antonio Joaquin Victoria*

Puesto del comisionado: *supervisor de obra*

Comisión realizada a la localidad de: *el roble*

El (los) día (s): *viernes 07 de enero del 2022*

Objetivos de la comisión:  
*se observo el avance en la rehabilitacion de Cominos en el tramo roble - Palmita y Parte de Palmita - el saus*

Resultados obtenidos en la comisión:  
*se observaron detalles sobre el Comino de trabajo de los cuales junto con el residente se llego a una solución*

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:



Nombre: *Jorge Antonio Joaquin Victoria*

Puesto: *supervisor*



Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre: *José Francisco López Melin*

Puesto: *Coordinador de Supervision*







MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2021 - 2024



1576332079

Jesús María, Nayarit a 11 de enero 2022

Número de oficio:
Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Jorge Antonio Joaquín Victoria
Puesto: supervisor de obras

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Comal de Peñitas, Colomos, Linda Vista

El (los) día(s): martes 11, miércoles 12, jueves 13 de enero del 2022

Descripción del vehículo oficial Placas No.:

Para desempeñar actividades de: supervisión de obra

Siendo su salida el día 11 de enero y su retorno el día 13 del mismo mes de 2022

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos [checked], transporte Público, Combustible, Casetas

3 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 770+300=1,070.00

(Un mil Veinte Pesos 00 /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre [checked], Aéreo, Otro



Autoriza Comisión:

Aprueba



Jefe inmediato del comisionado

V.Bo. de la Comisión



C.P.A. Emilio González Valles
Tesorero Municipal

Autorización Financiera:



C. Eugenio Álvarez Gómez
Presidente Municipal

## INFÖRME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado: *Jorge Antonio Joaquín Viveria*

Puesto del comisionado: *supervisor de obra*

Comisión realizada a la localidad de: *Comal de Peritas*

El (los) día (s): *11 de enero de 2022*


Objetivos de la comisión: *revisor baños Terminados*

Resultados obtenidos en la comisión: *se observaron detalles los cuales junto con el residente se llevo al acuerdo de corregirse.*



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:



Nombre:

*Jorge Antonio Joaquín Viveria*

Puesto:

*supervisor*



Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre:

*José Francisco López Melián*

Puesto:

*COORDINADOR DE SUPERVISION*

## INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:  
*Jorge Antonio Joaquín Victoria*

Puesto del comisionado:  
*Supervisor*

Comisión realizada a la localidad de: *Colomos*

El (los) día (s): *12 de enero de 2022*

Objetivos de la comisión:  
*revisar Techos firmes en la localidad Colomos*

Resultados obtenidos en la comisión:  
*se observaron que los techos ya estaban terminados de ser instalados*



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:



Nombre: *Jorge Antonio Joaquín Victoria*

Puesto: *supervisor*



Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre: *José Francisco López Meltr*

Puesto: *coordinador de Supervisión*





H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR  
GOBIERNO DEL NAYAR JUNTOS POR TI

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:  
*Jorge Antonio Joaquín Victoria*

Puesto del comisionado:  
*supervisor de obra*

Comisión realizada a la localidad de: *linda vista*

El (los) día (s): *13 de enero de 2022*

Objetivos de la comisión:  
*Revisar Avances de revestimiento de Tramo Minas-linda vista*

Resultados obtenidos en la comisión:  
*se descubre un Avance efectivo y una Calidad de revestimiento llegando A la localidad de Linda Vista*

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: *Jorge Antonio Joaquín Victoria*

Puesto: *supervisor*



Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: *José Francisco López Melin*

Puesto: *Coordinador de supervisión*

