



H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2021 - 2024

MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS

1577492918



JUEZ AUXILIAR LAS PALMAS PERIODO 2018-2021



JUEZ AUXILIAR CARRIZAL DE LAS VIGAS PERIODO 2018-2021



JUEZ AUXILIAR TIERRA BLANCA PERIODO 2018-2021

Jesús María, Nayarit a 29 de noviembre 2021.

Número de oficio: Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Luis Pablo Patricia Pauco Puesto: Supervisor de Obra

PRESENTE.


Sírvase trasladar a: Las Palmas, Carrizal de las Vigas, El Disco, El Cerrito, Tierra Blanca, El Capacho

El (los) día(s): 29 de noviembre del 2021 al 02 de diciembre del 2021

Descripción del vehículo oficial Placas No.:

Para desempeñar actividades de: Supervisión de Obras (varias)

Siendo su salida el día 29 y su retorno el día 02 del mismo mes de 2021.



Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos [checked], transporte Público [unchecked], Combustible [unchecked], Casetas [unchecked]

4 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 960 + 450 = 1,410.00

(Un mil Cuatrocientos Diez Pesos) /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre [checked], Aéreo [unchecked], Otro [unchecked]



Autoriza Comisión: Aprueba

Abraham Guillans Portugal Jefe inmediato del comisionado



Vo.Bo. de la Comisión

C.P.A. Emilio González Valles Tesorero Municipal



Autorización Financiera:

C. Eugenio Álvarez Gómez Presidente Municipal

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:
LUIS PABLO PARTIDA DANUO

Puesto del comisionado:
SUPERVISOR DE OBRA

Comisión realizada a la localidad de: *CAS PALMAS*

El (los) día (s): *LUNES 29 DE NOVIEMBRE*

Objetivos de la comisión:
SUPERVISION DE PUENTE VEHICULAR

Resultados obtenidos en la comisión:
SE REVISO LA ESTIMACION 3 QUE QUIERE LA EMPRESA CITEANDO LOS GENERADORES TAJOS CON LOS EJECUTADOS EN CAMPO HACIENDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.


Comisionado:



Nombre: *LUIS PABLO PARTIDA DANUO*

Puesto: *SUPERVISOR DE OBRA*

Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre: *Abigail Magallanes Portugal*

Puesto: *COORD. SUPERVISOR*



INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:
LUIS PABLO PARTIDA PANUO

Puesto del comisionado:
SUPERVISOR DE OBRA

Comisión realizada a la localidad de: **CABEZAL DE LAS VIGAS**

El (los) día (s):
MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Objetivos de la comisión:
SUPERVISAR LA OBRA

Resultados obtenidos en la comisión: **SE CHECO LOS VOLUMENES DE LA OBRA DE AGUA POTABLE CON LOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA PARA CORROBORAR LOS VOLUMENES HECHOS EN CAUSA (ACIENDO LAS OBRAS ACCIONES CORRESPONDIENTES)**



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.


Comisionado:



Nombre: **LUIS PABLO PARTIDA PANUO**

Puesto: **SUPERVISOR DE OBRA**

Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre: **Agril Magallans Portesal**

Puesto: **Coord. Supervisora**



INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:
LUIS PABLO PARTIDA PANUO

Puesto del comisionado:
SUPERVISOR DE OBRAS

Comisión realizada a la localidad de:

El (los) día (s): 01 y 02 DE DICIEMBRE DE 2021

Objetivos de la comisión:
SUPERVISION DE LA OBRA DE AGUA POTABLE

Resultados obtenidos en la comisión:
01 REVISION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE DE CAPTACION AL TANQUE DE REGULACION.
02 REVISION DE LA RED DE DISTRIBUCION ASI COMO CHECAR QUE LAS 62 TOMAS ESTUBIERAN COLOCADAS Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE.



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.


Comisionado:



Nombre: LUIS PABLO PARTIDA PANUO

Puesto: SUPERVISOR DE OBRAS

Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre: Abelardo Magallan Ortega

Puesto: Coord. Supervisor

