



H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2021 - 2024

MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS

1516330986



JUEZ AUXILIAR RANCHO VIEJO PEYOTÁN PERIODO 2018-2021

Jesús María, Nayarit a 16 de Noviembre 2021.

Número de oficio: Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Pablo Karías Flores Vazquez Puesto: Supervisor de obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Rancho Viejo, Las Azucenas

El (los) día(s): 15-16 de Noviembre 2021

Descripción del vehículo oficial Placas No.:

Para desempeñar actividades de: Supervisión de obra

Siendo su salida el día 15 Noviembre y su retorno el día 16 del mismo mes de 2021.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos, transporte Público, Combustible, Casetas

2 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 480+150+200=830.00

(Ochocientos treinta Pesos 00 /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre, Aéreo, Otro



Autoriza Comisión: Aprueba. Jefe inmediato del comisionado

Vo.Bo. de la Comisión. C.P.A. Emilio González Valles Tesorero Municipal

Autorización Financiera: PRESIDENCIA MUNICIPAL. C. Eugenio Álvarez Gómez Presidente Municipal

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Pablo Isaac Flores Vazquez

Puesto del comisionado:

Supervisor de obra

Comisión realizada a la localidad de:

Rancho Viejo Peyotán

El (los) día (s):

15 Noviembre 2021

Objetivos de la comisión:

Supervisión de obra

Resultados obtenidos en la comisión:

Se realizó el recorrido por la obra de cuartos adicionales, donde se tomaron medidas de muros, losas, puertas, ventanas, etc.



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:



Nombre:

Pablo Isaac Flores Vazquez

Puesto:

Supervisor de obra

Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre:

Abigail Mondrinos P.

Puesto:

Coord. Ejecutiva

INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

Nombre del comisionado:

Pablo Isaias Flores Vazquez

Puesto del comisionado:

Supervisor de obra

Comisión realizada a la localidad de: Las Higueras

El (los) día (s): 16 Noviembre 2021

Objetivos de la comisión: Supervisión de obra

Resultados obtenidos en la comisión:

Se realizó el levantamiento de la línea de conducción que conduce del manantial hacia una caja de almacenamiento ubicada en la misma localidad.



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:



Nombre: Pablo Isaias Flores Vazquez

Puesto: Supervisor de obra

Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre: Abigail Patricia Ruiz

Puesto: Coord. Supervisor