



MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2021 - 2024



Jesús María, Nayarit a 27 de OCT 2022

MUNICIPIO DE EL NAYAR.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: CESAR GELMAN BUENOSTRO GRANDE

Puesto: SUPERVISOR OBRA

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: JESUS MARIA Y SAJUAN KEYOTAN

El (los) día(s): 27 OCT 2022

Descripción del vehículo oficial MITSUBISHI Placas No.: PF-04-743

Para desempeñar actividades de: SUPERVISION DE OBRA

Siendo su salida el día 27 y su retorno el día 27 del mismo mes de 2022.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos [checked], transporte Público [unchecked], Combustible [checked], Casetas [checked],

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 240+335=575.00

(Quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre [checked], Aéreo [unchecked], Otro [unchecked].

Autoriza Comisión/ Aprueba


Vo.Bo. de la Comisión

Autorización Financiera:

Jefe inmediato del comisionado

C.P.A. Emilio González Valles Tesorero Municipal

C. Eugenio Álvarez Gómez Presidente Municipal





H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2021 - 2024

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

ACCIONES QUE TRANSFORMAN

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

INFORME DE RESULTADOS DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: ARQ. CESAR GERMAN BUENROSTRO GRANDE

PUESTO DEL COMISIONADO: SUPERVISOR DE OBRA

COMISIÓN REALIZADA A LA LOCALIDAD DE: JESUS MARIA Y SAN JUAN PEYOTAN

EL (LOS) DIA (S): 27 DE OCTUBRE DEL 2022.

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: SUPERVICION DE LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBO EN LINEA DE AGUA POTABLE, SUPERVISION DE OBRA EN PLANTA DE TRATAMIENTO.

RESULTADOS DE LA COMISIÓN: SE REALIZO EL RECORRIDO VERIFICANDO LAS PENDIENTES Y CONECCION DE LA TUBERIA COLOCADA, SE REVISO LOS TRABAJOS DE DEMOLICION EN CAJA DE AGUA. SE CHECO EN OBRA LOS SUMINISTRO DE EQUIPOS Y BOMBAS ADEMAS DE OBRA CIVIL EN EXTERIOR.

CONTRATO: NAYAR-FIII-APO-028/2022-IR CONTRATO: NAYAR-FIII-DRE-012/2022-IR

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.



Comisionado:

Nombre: ARQ. CESAR G. BUENROSTRO
GRANDE

Puesto: SUPERVISOR DE OBRA



Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: HECTOR SANDOVAL

Puesto: JEFE DE SUPERVISORES