



H. XXVII AYUNTAMIENTO  
DEL NAYAR, NAYARIT.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT  
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE  
VIATICOS



Jesús María, Nayarit a 05 de NOVIEMBRE 2022.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Hector Manuel Sandoval Rodríguez

Puesto: COORDINADOR DE SUPERVISORES

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Jesús María

El (los) día(s): 05 Y 06 DE NOVIEMBRE

Descripción del vehículo oficial MITSUBISHI L200 Placas No.: PF-02-605

Para desempeñar actividades de: SUPERVISOR DE OBRAS

Siendo su salida el día 05 y su retorno el día 06 del mismo mes de 2022.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos , transporte Público , Combustible , Casetas ,

2 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 320+335=655.00

(Seiscientos cincuenta y cinco pesos 100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre , Aéreo , Otro .

Autoriza Comisión  
Aprueba

Jefe inmediato del  
comisionado

Vo.Bo. de la Comisión

C.P.A. Emilio González Valles  
Tesorero Municipal

Autorización Financiera

C. Eugenio Álvarez Gómez  
Presidente Municipal



H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

**Nombre del comisionado:**

Héctor Manuel Sandoval Rodríguez

**Puesto del comisionado:**

Coordinador de Supervisores

**Comisión realizada a la localidad de:**

Jesús María

**El (los) día (s):**

06 de noviembre 2022

**Objetivos de la comisión:**


Supervisión de obra

**Resultados obtenidos en la comisión:**

Revisión física de la obra denominada: Rehabilitación de Planta de Tratamiento de aguas residuales en Jesús María, Del Nayar.

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

**Comisionado:**

  
Nombre: Arq. Héctor Manuel  
Sandoval Rodríguez

Puesto: Coordinador de Supervisores

**Vo. Bo Jefe Inmediato**

  
Nombre: Lic. Julián López  
Medina

Puesto: Director de Obras Publicas



H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR  
ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
INFORME DE RESULTADOS DE COMISION

**Nombre del comisionado:**

Héctor Manuel Sandoval Rodríguez

**Puesto del comisionado:**

Coordinador de Supervisores

**Comisión realizada a la localidad de:**

Jesús María

**El (los) día (s):**

05 de noviembre 2022

**Objetivos de la comisión:**

Supervisión de obra

**Resultados obtenidos en la comisión:**

Revisión física de la obra denominada: Rehabilitación de Planta de Tratamiento de aguas residuales en Jesús María, Del Nayar.



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

**Comisionado:**

\_\_\_\_\_

**Nombre:** Arq. Héctor Manuel  
Sandoval Rodríguez

**Puesto:** Coordinador de Supervisores

**Vo. Bo Jefe Inmediato**

\_\_\_\_\_

**Nombre:** Lic. Julián López  
Medina

**Puesto:** Director de Obras Publicas

