



MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT 2021-2024
SOPON
DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA
DEPTO. DE EDUCACION INDIGENA
ESCUELA PRIMARIA INDIGENA
"REY NAYAR"
C.C.T.: 18DPB0040W
LAS GUACAMAYAS, MPIO. DE DEL NAYAR, NAYARIT.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUEZ AUXILIAR SAN RAFAEL EL ALTO PERIODO 2021-2024

Jesús María, Nayarit a 09 de Nov. 20 22

Número de oficio:
Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: VICTOR ANTONIO MONTES CORNALES
Puesto: SUPERVISOR DE OBM

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: SAN RAFAEL EL ALTO

El (los) día(s): 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Descripción del vehículo oficial METSUBISHI Placas No.: PF-02-605

Para desempeñar actividades de: REVISION TRABAJOS DEL COMENO SAN RAFAEL EL ALTO

Siendo su salida el día 09/NOV y su retorno el día 10 del mismo mes de 20 22


Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos [checked], transporte Público [unchecked], Combustible [checked], Casetas [checked]

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 240+85= 325.00

(trescientos Veinti cinco Pesos 00 /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre [checked], Aéreo [unchecked], Otro [unchecked]



Autoriza Comisión Aprueba

Vo.Bo. de la Comisión

Autorización Financiera

Jefe inmediato del comisionado

C.P.A. Emilio González Valles Tesorero Municipal

C. Eugenio Álvarez Gómez Presidente Municipal



INFORME DE RESULTADOS DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. VICTOR ANTONIO MONTES CORRALES

PUESTO DEL COMISIONADO: SUPERVISOR DE OBRA

COMISIÓN REALIZADA A LA LOCALIDAD DE: SAN RAFAEL EL ALTO - GUACAMAYAS

EL (LOS) DIA (S): 09 Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR, SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE APERTURA, CORTES, TERRACERIAS REALIZADOS EN EL CAMINO SAN RAFAEL EL ALTO – GUACAMAYAS.

RESULTADOS DE LA COMISIÓN: SE REALIZO RECORRIDO PARA VERIFICAR Y CUANTIFICAR LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO ENTRE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO Y LLANITOS; ASI COMO TAMBIEN LOS TRABAJOS DE AMPLIACION, RASTREO, FORMACION Y LIMPIEZA DE CUNETAS ENTRE LAS COMUNIDADES DE LLANITOS – PICO DE AGUILA Y CUACAMAYAS.



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: VICTOR ANTONIO MONTES
CORRALES

Puesto: SUPERVISOR DE OBRA



Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: HECTOR SANDOVAL

Puesto: JEFE DE SUPERVISORES