



MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2021 - 2024



Jesús María, Nayarit a 08 de Febrero 2023

JEF. AYUNTAMIENTO GUASIMA DEL METATE PERIODO 2021-2024

COMISARIA MPAL. SAN JUAN PEYOTAN MPIO. DEL NAYAR

Número de oficio: Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: VICTOR ANTONIO MONTES CORNALES
Puesto: SUPERVISOR DE OBRAS

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: SAN JUAN PEYOTAN, GUASIMA DEL METATE
El (los) día(s): 08 DE FEBRERO DE 2023
Descripción del vehículo oficial: MITSUBISHI Placas No.: PF-02-605
Para desempeñar actividades de: SEGUIMIENTO DE OPERACION DE LAS OBRAS.
Siendo su salida el día 08/FEB y su retorno el día 08 del mismo mes de 2023.

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos [checked], transporte Público [unchecked], Combustible [checked], Casetas [checked]

[1] día (s) de viático (s) por un importe de \$ 240 + 230 = 470

(Cuatrocientos setenta Pesos) /100 M.N)

Tipo de transporte, Terrestre [checked], Aéreo [unchecked], Otro [unchecked]



Autoriza Comisión: Aprueba

Vo.Bo. de la Comisión

Autorización Financiera :

Jefe inmediato del comisionado



C.P.A. Emilio Gonzalez Valles Tesorero Municipal

C. Eugenio Álvarez Gómez Presidente Municipal

INFORME DE RESULTADOS DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. VICTOR ANTONIO MONTES CORRALES

PUESTO DEL COMISIONADO: SUPERVISOR DE OBRA

COMISIÓN REALIZADA A LA LOCALIDAD DE: SAN JUAN PEYOTAN

EL (LOS) DIA (S): 08 DE FEBRERO DEL 2023.

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: SEGUIMIENTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARA MEDIR LA EFICIENCIA DE OPERACION).

RESULTADOS DE LA COMISIÓN: SE REALIZO RECORRIDO VERIFICANDO FUNCIONAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS.



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:




Nombre: ING. VICTOR ANTONIO MONTES
CORRALES

Puesto: SUPERVISOR DE OBRA



Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre: ARQ. HECTOR MANUEL
SANDOVAL RODRIGUEZ

Puesto: JEFE DE SUPERVISORES

INFORME DE RESULTADOS DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. VICTOR ANTONIO MONTES CORRALES

PUESTO DEL COMISIONADO: SUPERVISOR DE OBRA

COMISIÓN REALIZADA A LA LOCALIDAD DE: LOS CUERVITOS - GUASIMA DEL METATE

EL (LOS) DIA (S): 8 DE FEBRERO DEL 2023.

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: SEGUIMIENTO DE OPERACIÓN DEL CAMINO LOS CUERVITOS – GUASIMA DEL METATE.

RESULTADOS DE LA COMISIÓN: SE INSPECCIONO EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMINO, QUEDANDO MAS TRANSITABLE Y SEGURO EN LAS ZONAS DONDE SE TENIA DIFICULTAD PARA TRANSITAR.

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:




Nombre: VICTOR ANTONIO MONTES
CORRALES

Puesto: SUPERVISOR DE OBRA



Vo. Bo Jefe Inmediato



Nombre: HECTOR MANUEL SANDOVAL
RODRIGUEZ

Puesto: JEFE DE SUPERVISORES

