



MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2021-2024



JUEZ AUXILIAR DOLORES PERIODO 2021-2024



JUEZ AUXILIAR SANTA TERESA PERIODO 2021-2024

Jesús María, Nayarit a 01 de Febrero 2023.

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Gilberto Ramos Jimenez

Puesto: Supervisor de Obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: Dolores

El (los) día(s): 01 de Febrero al 04 de Febrero del 2023

Descripción del vehículo oficial L200 Mitsubishi Placas No.: PF 30-334

Para desempeñar actividades de: Supervisión de obras

Siendo su salida el día 01 y su retorno el día 04 del mismo mes de 2023.


Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos [checked], transporte Público [unchecked], Combustible [checked], Casetas [checked]

4 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 960 + 210 = 1,170.00

(Un Mil Ciento Setenta Pesos 00 /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre [checked], Aéreo [unchecked], Otro [unchecked]



Autoriza Comisión: Aprueba

Jefe inmediato del comisionado



Vo.Bo. de la Comisión

C.P.A. Emilio González Valles Tesorero Municipal

Autorización Financiera:

C. Eugenio Álvarez Gómez Presidente Municipal



H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2021 - 2024

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

ACCIONES QUE TRANSFORMAN

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

INFORME DE RESULTADOS DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. GILBERTO RAMOS JIMENEZ

PUESTO DEL COMISIONADO: SUPERVISOR DE OBRA

COMISIÓN REALIZADA A LA LOCALIDAD DE: DOLORES.

EL (LOS) DIA (S): 01 FEBRERO DEL 2023

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: REVICION DE AVANCES EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUATOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES.

RESULTADOS DE LA COMISIÓN: SE REVISARON LOS TRABAJOS ENCONTRANDO UN 60% DE AVANCE.



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: ING. GILBERTO RAMOS JIMENEZ

Nombre: HECTOR SANDOVAL

Puesto: SUPERVISOR DE OBRA

Puesto: JEFE DE SUPERVISORES





H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2021 - 2024

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

ACCIONES QUE TRANSFORMAN

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

INFORME DE RESULTADOS DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. GILBERTO RAMOS JIMENEZ

PUESTO DEL COMISIONADO: SUPERVISOR DE OBRA

COMISIÓN REALIZADA A LA LOCALIDAD DE: LOS PINITOS.

EL (LOS) DIA (S): 02 FEBRERO DEL 2023

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: REVICION DE TRAZO DE EL KM 1+300 AL 4+000.

RESULTADOS DE LA COMISIÓN: SE REPLANTEO EL TRAZO DEL KM 1+200 AL KM 4+300.



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: ING. GILBERTO RAMOS JIMENEZ

Nombre: HECTOR SANDOVAL

Puesto: SUPERVISOR DE OBRA

Puesto: JEFE DE SUPERVISORES





H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2021 - 2024

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

ACCIONES QUE TRANSFORMAN

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

INFORME DE RESULTADOS DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. GILBERTO RAMOS JIMENEZ

PUESTO DEL COMISIONADO: SUPERVISOR DE OBRA

COMISIÓN REALIZADA A LA LOCALIDAD DE: DOLORES.

EL (LOS) DIA (S): 04 FEBRERO DEL 2023

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: SUPERVISAR LA OBRA Y TRAZO DE VADOS EN EL CAMINO PIEDRA BOLA - DOLORES.

RESULTADOS DE LA COMISIÓN: SE TRAZARON LOS ULTIMOS 8 VADOS DE CONCRETO CICLOPEO Y SE RELIZO EL RECORRIDO CON UN AVACE DE 60%.

El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: ING. GILBERTO RAMOS JIMENEZ

Nombre: HECTOR SANDOVAL

Puesto: SUPERVISOR DE OBRA

Puesto: JEFE DE SUPERVISORES





H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2021 - 2024

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

ACCIONES QUE TRANSFORMAN

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

INFORME DE RESULTADOS DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. GILBERTO RAMOS JIMENEZ

PUESTO DEL COMISIONADO: SUPERVISOR DE OBRA

COMISIÓN REALIZADA A LA LOCALIDAD DE: PIEDRA BOLA.

EL (LOS) DIA (S): 03 FEBRERO DEL 2023

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: SUPERVISAR LA OBRA Y TRAZO DE VADOS EN EL CAMINO LAUREL-PIEDRA BOLA.

RESULTADOS DE LA COMISIÓN: SE TRAZARON LOS ULTIMOS 6 VADOS DE CONCRETO CICLOPEO Y SE RELIZO EL RECORRIDO CON UN AVACE DE 35%.



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Vo. Bo Jefe Inmediato

Nombre: ING. GILBERTO RAMOS JIMENEZ

Nombre: HECTOR SANDOVAL

Puesto: SUPERVISOR DE OBRA

Puesto: JEFE DE SUPERVISORES

