



H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2021 - 2024

MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS



JUEZ AUXILIAR JAZMÍN DEL COQUITO PERIODO 2021-2024

Jesús María, Nayarit a 17 de Mayo 2023

Número de oficio:

Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: VIZCARRA ANTONIO MONTES COMALES

Puesto: SUPERVISOR DE OBRAS

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: JAZMÍN DEL COQUITO

El (los) día(s): 17 DE MAYO DEL 2023

Descripción del vehículo oficial: MITSUBISHI Placas No.: PF-02-605

Para desempeñar actividades de: SUPERVISOR DE OBRAS

Siendo su salida el día 17/Mayo y su retorno el día 17 del mismo mes de 20 23

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará:

Viáticos [checked], transporte Público [unchecked], Combustible [checked], Casetas [unchecked]

1 día (s) de viático (s) por un importe de \$ 240=

(Doscientos Cuarenta Pesos 00) /100 M.N.)

Tipo de transporte, Terrestre [checked], Aéreo [unchecked], Otro [unchecked]



Autoriza Comisión: APRUEBAS PÚBLICAS H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

Jefe inmediato del comisionado

Vo.Bo. de la Comisión TESORERÍA H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

C.P.A. Emilio González Valles Tesorero Municipal

Autorización Financiera:

DEL NAYAR OPERADO POR PARTICIPACIONES FEDERALES H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2023

C. Eugenio Álvarez Gómez Presidente Municipal



H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2021 - 2024

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

ACCIONES QUE TRANSFORMAN

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

INFORME DE RESULTADOS DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: ING. VICTOR ANTONIO MONTES CORRALES

PUESTO DEL COMISIONADO: SUPERVISOR DE OBRA

COMISIÓN REALIZADA A LA LOCALIDAD DE: JAZMIN DEL COQUITO

EL (LOS) DIA (S): 17 DE MAYO DEL 2023.

NÚMERO DE CONTRATO: NAYAR-FIII-URB-008B/2023-IR

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN MIGUEL DE ZAPOTE A JASMÍN DEL COQUITO.

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: SUPERVISIÓN DE OBRA; REVISIÓN DE AVANCES Y CALIDADES.

RESULTADOS DE LA COMISIÓN: SE REALIZÓ VISITA DE OBRA; SE REVISARON LOS AVANCES DE OBRA Y LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LOS TRABAJOS FALTANTES.



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:



Vo. Bo. Jefe Inmediato

Nombre: ING. VICTOR ANTONIO MONTES
CORRALES

Nombre: ARQ. CHRISTIAN MALDONADO JIMENEZ

Puesto: JEFE DE SUPERVISORES