



MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
OFICIO DE COMISION Y ADMINISTRACION DE VIATICOS

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT. 2021 - 2024



DELEGADO MUNICIPAL MESA DEL NAYAR PERIODO 2021-2024

Jesús María, Nayarit a 22 de Agosto 2023

Número de oficio: Asunto: Asignación de Comisión.

Nombre: Luis Pablo Partipa Pardo Puesto: Supervision de obra

PRESENTE.

Sírvase trasladar a: MESA DEL NAYAR

El (los) día(s): 22 DE AGOSTO DE 2023

Descripción del vehículo oficial Placas No.:

Para desempeñar actividades de: Supervision de obra

Siendo su salida el día 22/08/23 y su retorno el día 22 del mismo mes de 2023

Para tal efecto la Tesorería Municipal le proporcionará: Viáticos, transporte Público, Combustible, Casetas, 1 día(s) de viático(s) por un importe de \$ 240= (Doscientos Cuarenta Pesos) /100 M.N., Tipo de transporte, Terrestre, Aéreo, Otro.

Autoriza Comisión Aprueba OFICINAS PUBLICAS H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2021-2024

Vo.Bo. de la Comisión TESORERIA H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2021-2024 C.P.A. Emilio González Valles Tesorero Municipal

Autorización Financiera: PRESIDENCIA MUNICIPAL H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2021-2024 C. Eugenio Álvarez Gómez Presidente Municipal



H. XXVII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR, NAYARIT.
2021 - 2024

H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR

ACCIONES QUE TRANSFORMAN

ACCIONES
QUE TRANSFORMAN

INFORME DE RESULTADOS DE COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: L.C. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO

PUESTO DEL COMISIONADO: SUPERVISOR DE OBRA

COMISIÓN REALIZADA A LA LOCALIDAD DE: LINDA VISTA, SAN RAFAEL (EL ALTO) Y COYULTITA DE JAZMINEZ

EL (LOS) DIA (S): 22 DE AGOSTO DEL 2023.

NÚMERO DE CONTRATO: NAYAR-FIII-URB-006/2023-IR.

NOMBRE DE LA OBRA: MESA DEL NAYAR.

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE LOS AVANCES DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO MESA DEL NAYAR A CRUCERO DEL CANGREGO.

RESULTADOS DE LA COMISIÓN: ME TRASLADE A ESTA COMUNIDAD PARA MEDIR Y CUANTIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA, QUE CONSISTIO EN MEDIR LOS VOLUMES DE CORTE EN MATERIAL TIPO B Y TIPO C, ASI COMO LA MEDICION DE LAS ALCANTARILLAS REHABILITADAS.



El presente informe deberá adjuntarse a la comprobación de viáticos.

Comisionado:

Nombre: L.C. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO

Puesto: SUPERVISOR DE OBRA

Vo. Bo. Jefe Inmediato



Nombre: ARQ. CHRISTIAN MALDONADO JIMENEZ

Puesto: JEFE DE SUPERVISORES